



## TUSAN s.r.o.

požární ochrana, bezpečnost práce, obchodní činnost, servis protipožárního vybavení  
B. Hájka 185, 267 01 KRÁLŮV DVŮR – POPOVICE, tel: +420 311 637 448, e-mail: tusan@tusan.cz, www.tusan.cz

# PLNĚNÍ LAHVÍ NA CO<sub>2</sub>, KONTROLY, OPRAVY, ÚPRAVY

## PLNĚNÍ CO<sub>2</sub>

kód	popis práce	cena bez DPH	cena včetně DPH
9383	naplnění CO <sub>2</sub> cena za 1kg	41,30	<b>50,-</b>
9384	naplnění S1,5, plnění CO <sub>2</sub> na svařování (2kg CO <sub>2</sub> )	82,70	<b>100,-</b>
9385	naplnění S5-6, plnění CO <sub>2</sub> na svařování (5kg CO <sub>2</sub> )	248,-	<b>300,-</b>
9386	naplnění S20, plnění CO <sub>2</sub> na svařování (20kg CO <sub>2</sub> )	826,50	<b>1 000,-</b>
9387	naplnění S30, plnění CO <sub>2</sub> na svařování (30kg CO <sub>2</sub> )	1239,70	<b>1 500,-</b>

## KONTROLY LAHVÍ NA CO<sub>2</sub>

kód	popis práce	cena bez DPH	cena včetně DPH
93231	s náplní CO <sub>2</sub> HP – S1,5/S2 periodická zkouška	300,-	<b>363,-</b>
93232	s náplní CO <sub>2</sub> HP – S5/S6 periodická zkouška	350,-	<b>424,-</b>
93233	s náplní CO <sub>2</sub> HP – S10 periodická zkouška	390,-	<b>472,-</b>
93234	s náplní CO <sub>2</sub> HP – S30 periodická zkouška	890,-	<b>1 077,-</b>

## OPRAVY, ÚPRAVY LAHVÍ S5/S6 - CO<sub>2</sub>

kód	popis práce	cena bez DPH	cena včetně DPH
93239	výměna ventilu lahve S5/S6 (výměna ventilu, úprava – láhev na TP, nátěr lahve, čištění vnitřku láhve)	800,-	<b>968,-</b>
93238	údržba lahve S5/S6 (údržba, čištění vnitřku lahve, oprava nátěru)	300,-	<b>363,-</b>

**DOPORUČUJEME:** seznamte se kompletní nabídkou našeho sortimentu v e-shopu na adrese [www.tusan.cz](http://www.tusan.cz)