



## TUSAN s.r.o.

požární ochrana, bezpečnost práce, obchodní činnost, servis protipožárního vybavení  
B. Hájka 185, 267 01 KRÁLŮV DVŮR – POPOVICE, tel: +420 311 637 448, e-mail: tusan@tusan.cz, www.tusan.cz

# CENÍK

## SERVIS A KONTROLA PROTIPOŽÁRNÍHO VYBAVENÍ

platný od 01.02.2020

ÚKON	CENA*
kontrola HP s náplní do 10kg (1x ročně)	50 Kč
kontrola HP s náplní do 30kg (1x ročně)	140 Kč
práškový 1/2kg – oprava, periodická zkouška (1x za 5 let)	250 Kč
práškový 4/6kg – oprava, period. zkouška (1x za 5 let)	350 Kč
vodní 6/9kg – oprava, period. zkouška (1x za 3 roky)	350 Kč
CO <sub>2</sub> – S1,5/2 - oprava, period. zkouška (1x za 5 let)	300 Kč
CO <sub>2</sub> – S5/6/10 - oprava, period. zkouška (1x za 5 let)	350 Kč
HP doplnění – hasicí prášek 1kg / potaš <sup>11</sup>	60 Kč
likvidace náplně HP (CO <sub>2</sub> /ks); (prášek/kg)	30 Kč
likvidace náplně HP 1kg (čisté hasivo, plyn)	100 Kč
kontrola bezpečnostního značení, nouzové osvětlení (1x ročně)	40 Kč
kontrola dveří (jednokřídlé) (1x ročně)	75 Kč
kontrola dveří (dvoukřídlé) (1x ročně)	85 Kč
kontrola hydrantu D25 (1x ročně)	90 Kč
kontrola hydrantu C52 (1x ročně)	100 Kč
kontrola plnoprůtokového hydrantu (1x ročně)	90 Kč
kontrola vnějšího hydrantu (nadmírní, podzemní) (1x ročně)	140 Kč
tlaťková zkouška hadice D25, D19 (1x za 5 let)	200 Kč
tlaťková zkouška hadice C52 (1x za 5 let)	210 Kč
tlaťková zkouška hadice B75 (1x za 5 let)	250 Kč
kontrola PK na VZT potrubí (1x ročně)	110 Kč
CO <sub>2</sub> – plnění S2	99 Kč
CO <sub>2</sub> – plnění S5, S6	248 Kč
kontrola prostupu, ucpávky, utěsnění (1x ročně)	50 Kč
montáž prostupu, dotěsnění atd.	600 Kč
montáž HP stavba (ks)	100 Kč
úkony nad rámec revizí (hod.)	600 Kč
cestovné – 1. zóna (okres Beroun)	90 Kč
cestovné – 2. zóna (mimo okres Beroun)	400 Kč

\* uvedené ceny jsou bez DPH 21%